

COMUNICATO STAMPA N. 96/2017

**ENAC AVVIA VERIFICA CON SOCIETÀ DI GESTIONE DELL'AEROPORTO DI PALERMO PER
INFILTRAZIONI DI ACQUA IN AEROSTAZIONE**

Con riferimento alle notizie riportate dalla stampa in merito alle infiltrazioni di acqua nell'aerostazione di Palermo, il Presidente dell'ENAC **Vito Riggio** ha chiesto al Direttore Generale **Alessio Quaranta** di avviare una verifica immediata con la GESAP, società di gestione dello scalo.

Da un primo riscontro effettuato dalle strutture dell'Ente, la GESAP si è già impegnata ad intervenire con urgenza per riparare le cause che hanno determinato le infiltrazioni.

L'ENAC seguirà lo sviluppo degli interventi che verranno attuati dalla società di gestione di Palermo.

Roma, 2 dicembre 2017